

H 2010.041 Grelenberg - Gebäudeeinsturz

(1) Name und Anschrift der Feuerwehr / -wache

Freiwillige Feuerwehr Grimmen
Der Wehrführer
Johannes-R. Becher Straße 1
18507 Grimmen

Identnummer 3601

(2) Hilfeleistungsbericht Nr. Hauptbericht H_2010.041

Einsatzobjekt und Betroffene

Einsatzobjekt Gebäudeeinsturz
Einsatzstelle Putenmastanlage
Grelenberg

Eigentümer / Halter

Geschädigter

(03) Notruf / Meldung (erstes Hilfeersuchen)

eingegangen bei Rettungsleitstelle
Meldezeitpunkt: 17.02.2010 16:37
Werktag

(04) Alarmierung

durch Rettungsleitstelle
um 16:37
Telefon Wehrführer

(05) Einsatz

im eigenen Ausrückebereich
Entfernung zur Einsatzstelle 5 km
innerhalb geschl. Ortschaft
1 Wehr eingesetzt

(07) Klassifikation des Hilfeleistungseinsatzes

Hochbauunfall, Einsturzgefahr von Gebäude/Gebäudeteil

Fahrzeuge	Besatzung	Ausrücken	Eintr. an l	Rückkehr von E-Stelle	Einsatzende				
Funkrufname (Kennzahl)	Alarmfahrt	Anzahl	Std:Min	Std:Min	Eingesetzt	Datum	Std:Min	Datum	Std:Min
36-11-01	Nein	1	9:08	9:13	Ja	17.02.2010	10:25	17.02.2010	10:40
36-33-01	Nein	2	9:20	9:25	Ja	17.02.2010	10:10	17.02.2010	10:40

(17) Ausgerückte Kräfte einschl. Pers. d. FEZ

insgesamt 3
eingesetzt 3

(22) Sonstige Geräte und Material

2 Fahrzeugfunkanlage

(25) Verständigung/Anwesenheit

Wehrleiter anwesend
Bauaufsicht anwesend

Kurzbericht

Ein Teil des Gebäudekomplexes ist durch die Schneelast eingestürzt.
Eine akute Gefahr für Personen und Tiere bestand nicht.
Das betreten des Gebäudes wurde durch den Einsatzleiter untersagt.
Die Bauaufsicht des Landkreises wurde angefordert. Diese stimmte alle weiteren Maßnahmen mit dem Eigentümer ab.
Maßnahmen der Feuerwehr waren weiter nicht erforderlich.
Die Einsatzstelle wurde an die Arbeiter und die Bauaufsicht übergeben.

Einsatzleiter
Olaf Clasen

Wehrführer
Olaf Clasen