

H 2010.052 Grimmen - Öl auf Wasser

(1) Name und Anschrift der Feuerwehr / -wache

Freiwillige Feuerwehr Grimmen
Der Wehrführer
Johannes-R. Becher Straße 1
18507 Grimmen

Identnummer 3601

(2) Hilfeleistungsbericht Nr. Hauptbericht H_2010.052

Einsatzobjekt und Betroffene

Einsatzobjekt Ölsperren austauschen
Einsatzstelle An den Kammern
18507 Grimmen

Eigentümer / Halter

Geschädigter

(03) Notruf / Meldung (erstes Hilfeersuchen)

eingegangen bei Feuerwehr
Meldezeitpunkt: 20.03.2010 9:55
Samstag

(04) Alarmierung

durch Feuerwehr
um 9:55

(05) Einsatz

im eigenen Ausrückebereich
Entfernung zur Einsatzstelle 4 km
außerhalb geschl. Ortschaft
1 Wehr eingesetzt

(07) Klassifikation des Hilfeleistungseinsatzes

Unfall in Verbindung mit gefährlichen Stoffen

(11) Freisetzung von Gefahrstoffen

in das Wasser

(11) Freisetzung von Gefahrstoffen (Maßnahmen)

eindämmen, abdichten, aufnehmen, umfüllen

Fahrzeuge	Besatzung	Ausrücken	Eintr. an	Rückkehr von E-Stelle	Einsatzende
Funkrufname (Kennzahl)	Alarmfahrt Anzahl	Std:Min	Std:Min	Eingesetzt Datum Std:Min	Datum Std:Min
36-11-01	Nein 3	10:00	10:05	Ja 20.03.2010 10:30	20.03.2010 10:50
36-59-01	Nein 5	10:00	10:05	Ja 20.03.2010 10:30	20.03.2010 10:50

(17) Ausgerückte Kräfte einschl. Pers. d. FEZ

insgesamt 8
eingesetzt 8

(22) Sonstige Geräte und Material

2 Fahrzeugfunkanlage

(25) Verständigung/Anwesenheit

Wehrleiter anwesend

Kurzbericht

Die verlegten Ölsperren wurden kontrolliert und einige ausgetauscht.