

B 2010.088 Tribsees-Dachstuhlbrand**(1) Name und Anschrift der Feuerwehr / -wache**

Freiwillige Feuerwehr Grimmen
Der Wehrführer
Johannes-R. Becher Straße 1
18507 Grimmen

Identnummer 3601

(2) Brandbericht Nummer Nebenbericht B_2010.088

Einsatzobjekt und Betroffene

Einsatzobjekt Dachstuhlbrand
Einsatzstelle Verbindungsweg 34
Tribsees
Eigentümer / Halter Betreutes Wohnen

Geschädigter**(03) Notruf / Meldung (erstes Hilfeersuchen)**

eingegangen bei Rettungsleitstelle
Meldezeitpunkt: 11.07.2010 17:29
Sonntag

(04) Alarmierung

durch Rettungsleitstelle
um 17:29
über Funkmeldeempfänger

(05) Einsatz

im fremden Ausrückebereich
Entfernung zur Einsatzstelle 20 km
6 Wehren eingesetzt

(07) Klassifikation des Brandes

Großbrand

(10) Einsatztaktik

Innenangriff
Außenangriff
Abriegelung

(14) Wetterlage

Negativer Einfluß auf Brandbekämpfung
Hitze

(15) Brandstelle

Lage innerhalb geschlossener Ortschaft
Bauweise Gebäudekomplex

(16) Gebäudeart

2 - 3 geschossig

(17) Brandausbruchstelle a) Stockwerk

im Dachgeschoß

(17) Brandausbruchstelle b) Raum (Bauteil)

Wohn-, Schlafrum

(17) Brandausbruchstelle c) Gegenstand

Einrichtungsgegenstand

(18) Gebäudenutzung

Wohnen, Aufenthalt

(19) Zugänglichkeit

Zugang vorhanden

(20) Ortsfeste Löschanlage

nicht vorhanden

(21) Rauch- und Wärmeabzug

nicht vorhanden

(22) Brandausmaß a) Ausdehnung beim Eintreffen

mehrere Geschosse

(22) Brandausmaß b) Ausbreitung während des Einsatzes

auf vorgefundenes Ausmaß begrenzt

(23) Rauchausbreitung

mehrere Geschosse

(24) Zündquelle für Brandausbruch

Blitzschlag

(25) Auslösung des Zündvorgangs b) andere Ursache

Naturereignis

(26) Brandverlauf

offenes Feuer

(27) Zuerst in Brand gesetzter Stoff

Holz, Holzwerkstoff

B 2010.088 Tribsees-Dachstuhlbrand

(28) Hauptsächlich verbrannter Stoff

Holz, Holzwerkstoff
Papier, Zellstoff
Textilie
Gummi
Kunststoff

(30) Personenschäden a) an Feuerwehrangehörigen

4 durch sonst. Verletzungen

(31) Sachschäden

Betrag 500.000,00 EUR

(32) Brandfläche

Fläche 300 m²

Fahrzeuge	Besatzung		Ausrücken	Eintreffen	Rückkehr von E-Stelle			Einsatzende	
Funkrufname (Kennzahl)	Alarmfahrt	Anzahl	Std:Min	Std:Min	Eingesetzt	Datum	Std:Min	Datum	Std:Min
36/11	Ja	1	17:31	17:45	Ja	11.07.2010	20:35	11.07.2010	21:35
36/23	Ja	6	17:31	17:49	Ja	11.07.2010	20:35	11.07.2010	21:35
36/32	Ja	3	17:31	17:49	Ja	11.07.2010	20:35	11.07.2010	21:35
36/43	Ja	8	17:32	17:51	Ja	11.07.2010	20:35	11.07.2010	21:35

(38) Ausgerückte Kräfte einschl. Pers. d. FEZ

insgesamt 22
eingesetzt 18

(39) Rettungsgerät

2 Steckleiter
1 Fangleine

(41) Sonstige Geräte

5 Fahrzeugfunkanlage
9 tragb. Funkgerät
3 Beleuchtungsgerät
5 Handwerkszeug

(43) Schutzkleidung, Schutzgerät

8 Preßluftatmer

(44) Schläuche

6 Druckschlauch C
5 Druckschlauch B

(45) Rohre

2 C-Rohr
1 Wasserwerfer, Monitor

(46) eingesetzte Löschmittel

40000 Ltr Wasser

(47) Löschwasserversorgung

KFZ-Löschwasserbehälter
Hydrant
offenes Gewässer

(49) Verständigung/Anwesenheit

Wehrleiter anwesend
Bürgerm. / Dez. anwesend
Arzt anwesend
Rettungsdienst anwesend
Schutzpolizei anwesend
Kriminalpolizei anwesend
Ordnungsbehörde anwesend
Presse anwesend

B 2010.088 Tribsees-Dachstuhlbrand

Kurzbericht

Nach Blitzeinschlag brannte der Dachstuhl eines Wohnkomplexes (betreutes Wohnen).

TLF: Innenangriff mit 2c- Rohr

HLF: Unterstützung Innenangriff und Einsatz über DLK

1 Kamerad wurde unter der einstützenden Decke verschüttet und wurde am Rücken verletzt. Er wurde ins Krankenhaus gebracht. 3 weitere Kameraden wurden vor Ort auf Hitzschlag behandelt.

Stadtschutz:

LF 16 mit 1:3 und FF. Neuendorf mit TLF und LF 11 Kameraden.