

B 2010.089 Richtenberg-Dachstuhlbrand**(1) Name und Anschrift der Feuerwehr / -wache**

Freiwillige Feuerwehr Grimmen
Der Wehrführer
Johannes-R. Becher Straße 1
18507 Grimmen

Identnummer 3601

(2) Brandbericht Nummer Nebenbericht B_2010.089

Einsatzobjekt und Betroffene

Einsatzobjekt Dachstuhlbrand
Einsatzstelle Brinkstraße
Richtenberg

Eigentümer / Halter

Geschädigter

(03) Notruf / Meldung (erstes Hilfeersuchen)

eingegangen bei Rettungsleitstelle
Meldezeitpunkt: 12.07.2010 9:26
Werktag

(04) Alarmierung

durch Rettungsleitstelle
um 9:26
über Funkmeldeempfänger

(05) Einsatz

im fremden Ausrückebereich
Entfernung zur Einsatzstelle 24 km
7 Wehren eingesetzt

(07) Klassifikation des Brandes

Großbrand

(10) Einsatztaktik

Außenangriff

(15) Brandstelle

Lage außerhalb geschlossener Ortschaft
Bauweise freistehendes Gebäude

(16) Gebäudeart

eingeschossig

(17) Brandausbruchstelle a) Stockwerk

im EG

(17) Brandausbruchstelle b) Raum (Bauteil)

Wohn-, Schlafräum

(17) Brandausbruchstelle c) Gegenstand

Beleuchtung, elektr. Installation

(18) Gebäudenutzung

Wohnen, Aufenthalt

(22) Brandausmaß a) Ausdehnung beim Eintreffen

Gesamtgebäude

(22) Brandausmaß b) Ausbreitung während des Einsatzes

auf vorgefundenes Ausmaß begrenzt

(23) Rauchausbreitung

Gesamtgebäude

(24) Zündquelle für Brandausbruch

Beleuchtungsanlage

(25) Auslösung des Zündvorgangs b) andere Ursache

technischer Defekt

(26) Brandverlauf

offenes Feuer

(27) Zuerst in Brand gesetzter Stoff

unbekannt

(28) Hauptsächlich verbrannter Stoff

Holz, Holzwerkstoff
Stroh, Heu

(31) Sachschäden

Betrag 400.000,00 EUR

(32) Brandfläche

Fläche 200 m²

B 2010.089 Richtenberg-Dachstuhlbrand

Fahrzeuge	Besatzung	Ausrücken	Eintreffen	Rückkehr von E-Stelle			Einsatzende		
Funkrufname (Kennzahl)	Alarmfahrt	Anzahl	Std:Min	Std:Min	Eingesetzt	Datum	Std:Min	Datum	Std:Min
36/11	Ja	1	9:29	9:47	Ja	12.07.2010	11:30	12.07.2010	12:50
36/32	Ja	3	9:30	9:52	Ja	12.07.2010	11:30	12.07.2010	12:50
36/23	Ja	6	9:30	9:52	Ja	12.07.2010	11:30	12.07.2010	12:50
36/63	Ja	3	9:42		Nein	12.07.2010	9:58	12.07.2010	10:30

(38) Ausgerückte Kräfte einschl. Pers. d. FEZ

insgesamt 20
eingesetzt 13

(41) Sonstige Geräte

4 Fahrzeugfunkanlage
4 tragb. Funkgerät
1 Handwerkszeug

(45) Rohre

1 Wasserwerfer, Monitor

(46) eingesetzte Löschmittel

35000 Ltr Wasser

(47) Löschwasserversorgung

KFZ-Löschwasserbehälter
Hydrant

(49) Verständigung/Anwesenheit

Wehrleiter anwesend

Kurzbericht

Es brannte ein Wohnhaus in voller Ausdehnung.
Die Drehleiter wurde mit dem Wenderohr zur Brandbekämpfung im Dachgeschoss eingesetzt.
Die Wasserversorgung wurde im Pendelverkehr sichergestellt.