

H 2010.097 Grimmen - Sicherung Verkehrsraum

(1) Name und Anschrift der Feuerwehr / -wache

Freiwillige Feuerwehr Grimmen
Der Wehrführer
Johannes-R. Becher Straße 1
18507 Grimmen

Identnummer 3601

(2) Hilfeleistungsbericht Nr. Hauptbericht H_2010.097

Einsatzobjekt und Betroffene

Einsatzobjekt Loch unter der Fahrbahndecke
Einsatzstelle Johannes-R.-Becher Straße/Weinert Stra
18507 Grimmen
Eigentümer / Halter Stadt Grimmen

Geschädigter

(03) Notruf / Meldung (erstes Hilfeersuchen)

eingegangen bei Rettungsleitstelle
Meldezeitpunkt: 06.08.2010 18:07
Werktag

(04) Alarmierung

durch Rettungsleitstelle
um 18:07
über Funkmeldeempfänger

(05) Einsatz

im eigenen Ausrückebereich
Entfernung zur Einsatzstelle 1 km
innerhalb geschl. Ortschaft
1 Wehr eingesetzt

(07) Klassifikation des Hilfeleistungseinsatzes

Sicherheitsmaßnahme (z.B. Verkehrsraum)

Fahrzeuge	Besatzung	Ausrücken	Eintr. an l	Rückkehr von E-Stelle	Einsatzende				
Funkrufname (Kennzahl)	Alarmfahrt	Anzahl	Std:Min	Std:Min	Eingesetzt	Datum	Std:Min	Datum	Std:Min
36/11	Ja	1	18:10	18:11	Ja	06.08.2010	18:45	06.08.2010	18:50
36/43	Ja	9	18:11	18:12	Ja	06.08.2010	18:45	06.08.2010	18:50
36/59	Ja	3	18:13	18:14	Ja	06.08.2010	18:45	06.08.2010	18:50

(17) Ausgerückte Kräfte einschl. Pers. d. FEZ

insgesamt 13
eingesetzt 13

(22) Sonstige Geräte und Material

3 Fahrzeugfunkanlage
1 Handwerkszeug

(25) Verständigung/Anwesenheit

Wehrleiter anwesend
Schutzpolizei anwesend

Kurzbericht

Unter der Straße und Bürgersteig gab es ein großes Loch.
In Abstimmung mit der Polizei wurde der gesamte Bereich abgesperrt.
Das Absperrmaterial wurde vom Stadtbauhof geholt.
Die Stadt wurde vom Vorfall unterrichtet.

Einsatzleiter
Olaf Clasen

Wehrführer
Olaf Clasen