

H 2010.101 Grimmen - Lose Gebäudeteile

(1) Name und Anschrift der Feuerwehr / -wache

Freiwillige Feuerwehr Grimmen
Der Wehrführer
Johannes-R. Becher Straße 1
18507 Grimmen

Identnummer 3601

(2) Hilfeleistungsbericht Nr. Hauptbericht H_2010.101

Einsatzobjekt und Betroffene

Einsatzobjekt Blitzschlag
Einsatzstelle W. Kirchhoff Straße
18507 Grimmen

Eigentümer / Halter

Geschädigter

(03) Notruf / Meldung (erstes Hilfeersuchen)

eingegangen bei Rettungsleitstelle
Meldezeitpunkt: 16.08.2010 8:42
Werktag

(04) Alarmierung

durch Rettungsleitstelle
um 8:42
Telefon WF

(05) Einsatz

im eigenen Ausrückebereich
Entfernung zur Einsatzstelle 2 km
innerhalb geschl. Ortschaft
1 Wehr eingesetzt

(07) Klassifikation des Hilfeleistungseinsatzes

Hochbauunfall, Einsturzgefahr von Gebäude/Gebäudeteil

Fahrzeuge	Besatzung	Ausrücken	Eintr. an l	Rückkehr von E-Stelle	Einsatzende				
Funkrufname (Kennzahl)	Alarmfahrt	Anzahl	Std:Min	Std:Min	Eingesetzt	Datum	Std:Min	Datum	Std:Min
36/11	Ja	3	8:45	8:47	Ja	16.08.2010	9:05	16.08.2010	9:15
36/32	Ja	2	8:45	8:47	Ja	16.08.2010	9:05	16.08.2010	9:15

(17) Ausgerückte Kräfte einschl. Pers. d. FEZ

insgesamt 5
eingesetzt 5

(22) Sonstige Geräte und Material

2 Fahrzeugfunkanlage

(24) Sachschäden

Betrag 1.000,00 EUR

(25) Verständigung/Anwesenheit

Wehrleiter anwesend
Presse verständigt

Kurzbericht

In einem Mehrfamilienhaus ist der Blitz in den Schornstein eingeschlagen.
Lose Teile wurden über die Drehleiter entfernt.
Die Einsatzstelle wurde an den Eigentümer übergeben.